

Problema 913: Observando la tabla de resistividades ordena de mejor a peor conductor hilos de igual sección y longitud de: Al, Ni, Fe, Ag y Cu?

El mejor será el que tenga menos resistividad.

El orden de mejor a peor conductor es: Ag, Cu, Al, Ni, Fe.